

Referenzliste Gutachten ab 2005

Stand: 15.10.2019

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
--------	-------	-----	--------------

2005

GA_0501	Schädlingsbefall an der hölzernen Dachkonstruktion eines gründerzeitlichen Wohnhauses	GA	institutionell
GA_0502	Vorsorgliche Beweissicherung im Zuge von Verkehrswegbauten	BWS	öffentlich
GA_0503	Mängel am Dielenfußboden in einem Wohnhaus	GS	privat
GA_0504	Mängel beim Einbau von Fenstern in ein saniertes Gastronomiegebäude	GA	öffentlich
GA_0505	Schäden an der Dachkonstruktion eines historischen Kirchturms	GA	institutionell
GA_0506	Restfeuchtemessung in einem neu errichteten EFH	GS	privat
GA_0507	Fensteranschlussdetails bei der Sanierung eines MFH	GS	HVW / WEG
GA_0508	Schäden an Akustikdecken in einem sanierten Hallenbad	GA	öffentlich

2006

GA_0601	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einem Mehrfamilienhaus	GS	privat
GA_0602	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einem Mehrfamilienhaus	GS	privat
GA_0603	Mängel / Risse / Schiefelage an einem landwirtschaftlichen Lagergebäude (Güllebehälter)	GA	Gericht
GA_0604	Feuchteschäden an einem Mehrfamilienhaus	GA	HVW / WEG
GA_0605	Feuchteschäden am Glasdach einer Jugendherberge	GS	Institutionell
GA_0606	Schäden an einem Balkon eines Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_0607	Wasserschaden an einem Mehrfamilienhaus / Mängel bei der Dachsanierung	GS	privat
GA_0608	Mängel an einer Fertiggarage	GS	privat
GA_0609	Rissbildungen an einem neu errichteten Reihenhauses	GS	privat
GA_0610	Feuchteschaden im Keller eines Mehrfamilienhauses	GS	privat
GA_0611	Feuchteschaden im Keller eines Mehrfamilienhauses	GS	privat
GA_0612	Untersuchung des baulichen Zustandes von Außenwänden in einem Mehrfamilienhaus aus den 1950er Jahren	GS	privat

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
<b>2007</b>			
GA_0701	Schädlingsbefall an der hölzernen Dachkonstruktion eines Pfarrhauses (Fachwerk)	GS	institutionell
GA_0702	Rissbildungen am Wärmedämmverbundsystem an einem Mehrfamilienhaus	GA	HVW / WEG
GA_0703	Feuchte- und Schimmelschäden an einem Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_0704	Vorsorgliche Beweissicherung an einem Bürogebäude im Zuge des Neubaus eines Mehrfamilienhauses	BWS	Bauträger
GA_0705	Rissbildungen an einem sanierten Wohngebäude (Altenwohnungen) aus den 1960er Jahren	GS	Bauträger
GA_0706	Mängel an Fensteranschlüssen in einem Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_0707	Schäden an Parkett und Estrich in einem Einfamilienhaus	GB	privat
GA_0708	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einem Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_0709	Rissbildungen an Innen- und Außenwänden eines Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_0710	Vorsorgliche Beweissicherung an einem Reihenhaus im Zuge von Anbaumaßnahmen am Nachbargebäude	BWS	privat
GA_0711	Feuchte- und Schimmelschäden an einem Mehrfamilienhaus	GS	privat
GA_0712	Putz- und Mauerwerkschäden an einem denkmalgeschützten Kirchturm	GA	institutionell
GA_0713	Mängel an Pflasterarbeiten an Stellplätzen eines Einfamilienhauses	GB	privat
GA_0714	Vorsorgliche Beweissicherung an Nachbargebäuden im Zuge des Neubaus eines Einfamilienhauses mit Kino	BWS	Bauträger
GA_0715	Bautenstandsfeststellung beim Neubau einer Kindertagesstätte	BSF	öffentlich
GA_0716	Feuchteschäden am Neubau eines Mehrfamilienhauses	GA	privat
GA_0717	Pilzbefall im Keller einer gründerzeitlichen Villa	GS	privat
GA_0718	Feuchteschäden an der Kelleraußentreppe einer Doppelhaushälfte	GS	privat
<b>2008</b>			
GA_0803	Verschiedenen Mängel und Schäden (Feuchte, Schimmel, Risse, Zugescheinungen) an einem Mehrfamilienhaus	GA	HVW / WEG
GA_0804	Schadenaufnahme und Wartungsbegehung an einer zu Bürogebäuden umgenutzten ehemaligen Fleischfabrik	GS	HVW / EG
GA_0805	Verschiedene Mängel an einem verkauften Einfamilienhaus	GA	Gericht

Referenzliste Gutachten ab 2005

Stand: 15.10.2019

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_0806	Durchfeuchtungen der Decke einer Tiefgarage	GS	HVW / EG
GA_0807	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus	GS	institutionell
GA_0808	Feuchteerscheinungen im historischen Gewölbekeller eines Fachwerhauses (MFH)	GS	privat
GA_0809	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einem Mehrfamilienhaus	GA	Gericht
GA_0810	Verschiedene Mängel an einer neu errichteten "Stadtvilla"	GA	Gericht
GA_0811	Feuchteschaden im Keller eines Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_0812	Schäden an Pflasterflächen des Parkplatzes eines Lebensmittelmarktes	GS	HVW / EG

2009

GA_0901	Vorsorgliche Beweissicherung an Nachbargebäuden im Zuge des Neubaus einer Wohnanlage	BWS	Bauträger
GA_0902	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einem Mehrfamilienhaus aus den 1960er Jahren	GS	institutionell
GA_0903	Rissbildungen und Glasschäden in einer Eigentumswohnung	GS	HVW / EG
GA_0904	Untersuchung auf Vorschäden an einem Kaufobjekt (Einfamilienhaus / Holzbauweise)	GS / GB	privat
GA_0905	Feuchteschäden an einem neu errichteten Mehrfamilienhaus	GA	HVW / WEG
GA_0906	Verschiedene Schäden durch intensive Tierhaltung in einem Einfamilienhaus (Fachwerkhaus)	GA	Gericht
GA_0907	Mängel an Fenstern in einem Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_0908	Rissbildungen an einem historischen Einfamilienhaus infolge Bergsenkung	GS	privat
GA_0909	Bautenstandsfeststellung bei der Sanierung eines ehemaligen Kasernengebäudes	BSF	Bauträger
GA_0910	Zustandsfeststellung in einer vermieteten Eigentumswohnung bei Mieterwechsel	GS	privat
GA_0911	Verschiedene Mängel an einem neu errichteten "Townhouse" (Rissbildungen, Schallschutz, Pflasterarbeiten e.a.)	GA	Gericht
GA_0912	Rissbildungen am Wohnhaus infolge von Gleisbauarbeiten	GS	privat
GA_0913	Feuchterscheinungen in einem Reihenendhaus	GS	privat
GA_0914	Schimmelvorkommen in einer Mietwohnung	GS	privat
GA_0915	Verschiedene Mängel an einer neu errichteten Wohnanlage (Rissbildungen, Schallschutz, Fenstereinbau, Putzschäden e.a.)	GA	Gericht

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
<b>2010</b>			
GA_1001	Bautenstandsfeststellung und Ermittlung des Fertigstellungsbedarfs der Arbeiten an Dachkonstruktion und Fassaden bei der Sanierung einer Stadtvilla	GA	privat
GA_1002	Schimmelbildung in einer Mietwohnung	GA	privat
GA_1003	Schäden an einer bodengleichen Dusche in einer Eigentumswohnung	GS	privat
GA_1004	Sanierungsschäden und Leistungsmängeln an Mauer-, Putz-, Trockenbau- und WDVS-Arbeiten	GA	privat
GA_1005	Mängel nach Sanierung eines Feuchteschaden im Einfamilienhaus	GA	privat
GA_1006	Kälte- und Zugerscheinungen in einer Eigentumswohnungne	GS	privat
GA_1007	Verschiedene Mängel an einem neu errichteten Reihenendhaus (Rissbildungen, Schallschutz, Pflasterarbeiten, optische Mängel e.a.)	GA	Gericht
GA_1008	Mängel an ausgeführten Sanierungsarbeiten an einer Doppelhaushälfte	GS	privat
GA_1009	Vorsorgliche Beweissicherung eines historischen Ortskerns im Zuge der Umgestaltung und Erweiterung einer Fußgängerzone	BWS	öffentlich
GA_1010	Rissbildungen an einem Mehrfamilienhaus aus den 1950er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1011	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG
GA_1012	Feuchte- und Schimmelschaden in einer Mietwohnung	GS	institutionell
GA_1013	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG
GA_1014	Gewährleistungsmängel an einem Reihenendhaus	GS	privat
GA_1015	Erhaltungszustand, voraussichtliche Restnutzungsdauer von Bauteilen und Maßnahmen zum Bestandserhalt einer Wohnanlage aus den 1950er Jahren	GA	HVW / WEG
GA_1016	Begehung zur Feststellung von Gewährleistungsmängeln an einer Wohnanlage	GS	HVW / WEG
GA_1017	Ermittlung des Sanierungsbedarfes an einem Reihenmittelhaus aus den 1960er Jahren	GS	privat
GA_1018	Qualitätssicherung bei Umbau und Nutzungsänderung eines Geschäfts- und Bürogebäudes aus den 1950er Jahren	QS	institutionell
GA_1019	Mängel und Beeinträchtigungen an der Dachterasse einer Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG
GA_1020	Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung	GS	privat
GA_1021	Wasserschaden in einem Bücherlager	GS	privat
GA_1022	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG

Referenzliste Gutachten ab 2005

Stand: 15.10.2019

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1023	Mängel bei Modernisierungs- und Renovierungsarbeiten an einer gründerzeitlichen Doppelhaushälfte	GS	privat
GA_1024	Vorsorgliche Beweissicherung einer Seniorenwohnanlage im Zuge von Sanierungsarbeiten	BWS	Bauträger
GA_1025	Feuchteerscheinungen an einem Reihenmittelhaus	GS	privat
GA_1026	Feuchte- und Putzschäden an einem Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_1027	Schäden und Mängel an der Fassadenkonstruktion eines Mehrfamillienhauses / Sanierungskonzept	GS	institutionell
GA_1028	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG
GA_1029	Zugerscheinungen, Undichtigkeiten und Unzulänglichkeiten an der Dachdämmung eines Mehrfamillienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1030	Ausführungsmängel an den Rohbauarbeiten eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses	GS	privat
GA_1031	Verschiedene Mängel an einem neu errichteten Reihenendhaus (Rissbildungen, Putzschäden, optische Mängel e.a.)	GA	Gericht
GA_1032	Vorsorgliche Beweissicherung eines Gebäudebestandes im Zuge von Verkehrswegbauarbeiten	BWS	öffentlich
GA_1033	Verschiedene Mängel an einer gründerzeitlichen Stadtila (Rissbildungen, Putzschäden, optische Mängel e.a.)	GA	Gericht
GA_1034	Bewertung eines Gutachtens über Schäden an einem Mehrfamilienhaus	GB	privat
GA_1035	Feuchteerscheinungen im Keller eines gründerzeitlichen Mehrfamillienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1036	Ermittlung des Sanierungsbedarfes an einem Reihenmittelhauses aus den 1960er Jahren	GS	privat
GA_1037	Ausführungsmängel an der Rohbaukonstruktion eines Terrassenanbaus an ein Einfamilienhaus	GS	privat
GA_1038	Abnahmebegleitung / Mängelfeststellung der Sanierung einer Dachterassenabdichtung an einem Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_1039	Schimmelbildung in einer Mietwohnung und Schäden an der Dachkonstruktion eines Mehrfamilienhauses	GA	HVW / WEG
GA_1040	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einer Mietwohnung	GS	privat
GA_1041	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einer Mietwohnung	GA	privat
GA_1042	Gewährleistungsmängel an einem Einfamilienhaus	GS	privat

2011

GA_1101	Ausführung von Aussenanlagen / Pflasterarbeiten und Feuchteschäden an einem neu errichteten Hospizgebäude	GA	Gericht
GA_1102	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1103	Verschiedene Mängel an einem neu errichteten Reihenendhaus	GA	Gericht
GA_1104	Feuchteschäden im Keller eines Mehrfamilienhauses	GB	HVW / WEG
GA_1105	Rissbildungen und Verformungen an einer Grundstücksumfassungsmauer	GS	privat
GA_1106	Verschiedene Bauschäden an den Gebäuden einer Industrieanlage	GA	institutionell
GA_1107	Rissbildungen an der Fassade und Feuchteschäden an Balkonen eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1108	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG
GA_1109	Verschiedene Bauschäden an den Gebäuden einer chemischen Fabrik / Sanierungskonzept	GA	institutionell
GA_1110	Mängel an Fenstern und Fensteranschlüssen in einem sanierten Einfamilienhaus	GS	privat
GA_1111	Mängel an der Flachfachabdichtung eines Mehrfamilienhauses	GA	institutionell
GA_1112	Ausführungsdetails bei der Errichtung eines Fachwerkeinfamilienhauses	GS	privat
GA_1113	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einem gründerzeitlichen Hofgebäude	GS	privat
GA_1114	Konzept für Sanierung und energetische Ertüchtigung eines ehemaligen Bauernhauses	GS	privat
GA_1115	Baubegleitende Qualitätssicherung beim Bau eines Einfamilienhauses	QS	privat
GA_1116	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung an einer vermieteten Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG
GA_1117	Rissbildungen an einem historischen Einfamilienhaus	GS	privat
GA_1118	Feuchteablaufspuren an Fensterscheiben und Fassadenelementen eines Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1119	Verschiedene Schäden und Mängel an einem Einfamilienhaus	GS	privat
GA_1120	Begleitende Qualitätssicherung und Abnahmebegleitung bei der Brandwanderhöhung eines Seniorenwohn- und Pflegeheimes	QS	HVW / WEG
GA_1121	Abnahmebegleitung einer neu errichteten Doppelhaushälfte	QS	privat
GA_1122	Feuchteschäden an einem zu Wohnzwecken umgebauten ehemaligen Lagergebäude	GS	privat
GA_1123	Gewährleistungs- und Fertigstellungsmängel an einer Wohnanlage	GA	Gericht
GA_1124	Fertigstellungsmängel am Neubau / Umbau einer Jugendherberge	GA	institutionell
GA_1125	Ermittlung des Sanierungsbedarfes an einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG

Referenzliste Gutachten ab 2005

Stand: 15.10.2019

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1126	Einschätzung von Angeboten für Wärmedämmverbundarbeiten am Gebäude einer Wohnungseigentümergeinschaft	GS	HVW / WEG
GA_1127	Mängel an der nachträglichen Abdichtung erdberührter Außenwände eines Wohnhauses aus den 1920er Jahren	GS	privat
GA_1128	Feuchteschäden im Keller einer Doppelhaushälfte	QS	privat
GA_1129	Putz- und Fassadenschäden an einer Wohnanlage aus den 1960er Jahren	GA	HVW / WEG
GA_1130	Vorsorgliche Beweissicherung eines Gebäudebestandes im Zuge des Neubaus eines Mehrfamilienhauses	BWS	Bauträger
GA_1131	Sanierung und Umnutzung einer Arztpraxis zur Wohnung	GS	privat
GA_1132	Sanierungskonzept und Kostenschätzung der Sanierung eines historischen Siedlungshauses	GS	privat
GA_1133	Schäden an Balkonen eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er Jahren	GS	privat
GA_1134	Abnahmebegleitung eines Einfamilienhauses	QS	privat
GA_1135	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG
GA_1136	Feuchteschäden am Pultdach (Holzkonstruktion) des Tagungsgebäudes einer Jugendherberge	GA	institutionell
GA_1137	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in Praxisräumen in einem gründerzeitlichen Wohn- und Geschäftshaus	GS	HVW / WEG
GA_1138	Schäden an Dachflächenfenstern in einem Mehrfamilienhaus	GS	privat
GA_1139	Verschmutzungen und mikrobielle Besiedelungen am Wärmedämmverbundsystem einer Wohnanlage	GS	HVW / WEG

2012

GA_1201	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung im Reihenendhaus	GS	privat
GA_1202	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Mietwohnung in einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_1203	Rissbildungen in Trockenbaukonstruktionen, Schäden am Parkett in einer neu ausgebauten Dachgeschosswohnung	GA	Gericht
GA_1204	Ausführungsmängel an Fußbodenbelagsarbeiten in einem Einfamilienhaus	GA	privat
GA_1205	Verschiedene Mängel an einer fertig gestellten Eigentumswohnung (Bodenbelag, Terrassenausbildung, Abdichtungen, Fenster, innenputz e.a.)	GA	Gericht
GA_1206	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Mietwohnung in einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_1207	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung / mangelhafter Wärmeschutz in einer Mietwohnung	GA	Gericht
GA_1208	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1209	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus aus den 1960er Jahren	GS	privat
GA_1210	Rissbildungen in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1211	Feuchteerscheinungen und Rissbildungen an den Balkonen eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1212	Verschiedene Feuchteerscheinungen, Rissbildungen und andere Bauschäden an einem Mehrfamilienhaus aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1213	Rissbildungen in einer Eigentumswohnung aus den 2000er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1214	Optische Beeinträchtigungen und Ausführungsmängel am Wärmedämmverbundsystem	GS	privat
GA_1215	Rissbildung in einer Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1216	Fertigstellungsmängel an einem Einfamilienhaus	GS	privat
GA_1217	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1218	Ausführungsmängel an Trockenbau-, Estrich- und Malerarbeiten in einer zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis	GS	privat
GA_1219	Rissbildungen + Ausführungsmängel an Trockenbau-, Tischler- Fußbodenbelags- und Malerarbeiten in einer Eigentumswohnung	GA	Gericht
GA_1220	Feuchteerscheinungen / Abdichtungsmängel an einem sanierten Einfamilienhaus	GS	privat
GA_1221	Vorsorgliche Beweissicherung an Nachbargebäuden im Zuge des Neubaus eines Mehrfamilienhauses	BWS	Bauträger
GA_1222	Feuchtigkeitserscheinungen in Praxisräumen und an erdberührten Außenwänden eines gründerzeitlichen Wohn- und Geschäftshauses	GS	HVW / WEG
GA_1223	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Mietwohnung in einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_1224	Schadensaufnahme und Sanierungskonzept zur Hofentwässerung und Balkonentwässerung an einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_1225	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1226	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1950er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1227	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1228	Rissbildungen in den Kellerräumen und im DG einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1229	Mängel an der Entwässerung von Nutzergärten auf einem Tiefgaragendach	GS	HVW / WEG
GA_1230	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung im Keller eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1231	Ausführungsmängel am Wärmedämmverbundsystem an einem Außenpool	GS	privat



Referenzliste Gutachten ab 2005

Stand: 15.10.2019

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1232	Rissbildungen in einem zu Praxisräumen umgebauten ehemaligen Stallgebäude	GS	privat
GA_1233	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1234	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus aus den 1950er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1235	Feuchteerscheinungen, Ausführungs- und Fertigstellungsmängel an einem Einfamilienhaus	GA	privat
GA_1236	Schimmelerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1237	Schäden an der hölzernen Fassadenkonstruktion einer Jugendherberge	GS	institutionell
GA_1238	Ausführungsmängel / Zugserscheinungen an erneuerten Fenstern in einer Eigentumswohnung	GA	Gericht

2013

GA_1301	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus aus den 1970er Jahren	GS	privat
GA_1302	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einem Reihenhaus aus den 1960er Jahren	GS	privat
GA_1303	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1304	Beratungen bei der Sanierung eines Brandschadens in einer Einliegerwohnung in einer Stadtvilla aus den 1920er Jahren	GS	privat
GA_1305	Feuchteerscheinungen an Kellerwänden eines Reihemittelhauses	GS	privat
GA_1306	Vorsorgliche Beweissicherung von Verkehrsflächen (Straßen) im Zuge des Neubaus von Schulgebäuden Verkehrswegbauarbeiten	BWS	öffentlich
GA_1307	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1308	Schimmelerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1309	Rissbildungen in einem Gartenhofhaus aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1310	Korrosionsschäden an Deckenträgern der Kellerdecke eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GB	HVW / WEG
GA_1311	Rissbildungen in einer Mietwohnung in einer Wohnanlage aus den 1930er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1312	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in mehreren Eigentumswohnungen in einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1313	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1314	Mängel an Abdichtungen einer Tiefgarage und erdberührter Gebäudeaußenwände	GS	HVW / WEG
GA_1315	Rissbildungen und Erhaltungszustand von Deckenbekleidungen in einer Wohnanlage aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1316	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1317	Dämmmaßnahmen an der Kellerdecke eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	privat	HVW / WEG
GA_1318	Nachbarschaftstreit über Undichtigkeiten an Abdichtungen einer Gebäudefuge und Ausführung von Freianlagen	GA	Gericht
GA_1319	Feststellung von Nacharbeiten und Restmängeln am Neubau eines Mehfamilienhauses	GA	HVW / WEG
GA_1320	Aufsteigende Feuchtigkeit in erdberührten Außenwänden eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1321	Fassadensanierung eines Wohn- und Geschäftshochhauses aus den 1960er Jahren	QS	HVW / WEG
GA_1322	Rissbildungen in einer Eigentumswohnung aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1323	Schäden an Stahlbetonelementflächen einer Balkonanlage	GS	HVW / WEG
GA_1324	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildungen in Wohnungen und Fassadenschäden an einem Mehrfamilienhaus aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1325	Rissbildungen am historischen Gebäude einer Frühstückspension	GB	privat
GA_1326	Ausführungsmängel an Betonwerksteinarbeiten im Außenebereich eines Einfamilienhauses	GB	privat
GA_1327	Materialprüfung und Schadstoffbewertung von Akustikdämmplatten in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1328	Feuchteerscheinungen und Fensterundichtigkeiten in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1329	Ausführungsmängel an denkmalgerechten Fenstern in einem historische Fachwerkhaus	GA	Gericht
GA_1330	Feuchteerscheinungen mit Ausblühungen an den Innen- und Außenwänden einer in den 1990er Jahren errichteten Tiefgarage	GA	HVW / WEG
GA_1331	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen in mehreren Wohnungen einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1332	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1333	Pfützenbildungen auf Balkonen einer in den 1960er Jahren errichteten Wohnanlage	GS	HVW / WEG
GA_1334	Schäden an Balkonabdichtungen einer in den 1960er Jahren errichteten Wohnanlage	GS	HVW / WEG
GA_1335	Feuchteerscheinungen, Farbablösungen und Ausblühungen an einer Eigentumswohnung aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1336	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an einem Reihenmittelhaus, Maßnahmenkatalog mit Kostenschätzung	GB	privat
GA_1337	Feuchte- und Betonschäden an der Tiefgarage einer in den 1980er Jahren errichteten Wohnanlage	GS	HVW / WEG
GA_1338	Schäden an Balkonabdichtungen einer in den 1960er Jahren errichteten Wohnanlage	GS	HVW / WEG

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1339	Feuchteerscheinungen und -schäden an Fensterstürzen und Trittböhlen an einer Eigentumswohnung aus den 2000er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1340	Holzerstörende Pilze an Balkenköphen eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GA	HVW / WEG
GA_1341	Schäden und Mängel an Fassade, Innenräumen, Tiefgarage eines in den 2000er Jahren errichteten Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1342	Rissbildungen in einem Gartenhofhaus aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1343	Vorsorgliche Beweissicherung an einer Garage im Zuge des Neubaus eines Wohnhauses	BWS	privat
GA_1344	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1345	Schäden am Fliesenbelag einer Eigentumswohnung in einer in den 1960er Jahren errichteten Wohnanlage	GS	HVW / WEG
GA_1346	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen in mehreren Wohnungen einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1347	Feuchteschäden in mehreren Wohnungen und Schäden an der Flachdachabdichtung einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1348	Feuchteerscheinungen an Kellerwänden eines Einfamilienhauses	GS	privat
GA_1349	Austausch von Fensterverglasungen in einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1350	Brandschäden am Dachstuhl eines Mehrfamilienhaus aus den 1910er Jahren	GS	privat
GA_1351	Anfahrsschaden an einem Einfamilienhaus	GA	Versicherung
GA_1352	Sanierung und Umbau eines ehemaligen Warenlagers zu Wohnzwecken- Maßnahmenkatalog und Kostenschätzung	GB	privat
GA_1353	Schäden an der Regenentwässerung einer Dachterrasse in einer in den 1980er Jahren errichteten Wohnanlage	GS	HVW / WEG
GA_1354	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Mietwohnung in einer Wohnanlage aus den 1950er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1355	Feuchteerscheinungen in einer in den 1990er Jahren errichteten Eigentumswohnung	GA	HVW / WEG
GA_1356	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen in einem Wintergarten	GS	HVW / WEG
GA_1357	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer gründerzeitlichen Mietwohnung	GS	HVW / WEG
GA_1358	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen und Schäden an Balkonen an einer Wohnanlage aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1359	Feuchteschäden an einer in den 1980er Jahren errichteten Tiefgarage	GS	HVW / WEG
GA_1360	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen in mehreren Wohnungen einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1361	Glasschaden infolge von Gerüstbauarbeiten	GS	HVW / WEG

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1362	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung / aufsteigende Feuchtigkeit in erdberührten Außenwänden in Büroräumen in einem gründerzeitlichen Wohn- und Geschäftshaus	GS	privat

**2014**

GA_1401	Anfahrtschaden an einem Garagentor	GA	Versicherung
GA_1402	Beratung zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerbüro	GB	privat
GA_1403	Beratung zum Neubau eines Betriebsgebäudes eines KFZ-Sachverständigen	GB	privat
GA_1404	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen in einer vermieteten Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1405	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1406	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1407	Schimmelpilzanalyse einer Putzprobe aus einer Eigentumswohnung aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1408	Feuchteerscheinungen in einem eingeschossigen Fachwerkgebäude	GS	privat
GA_1409	Systemische Schäden an Betonblumenkübeln einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1410	Feuchteerscheinungen im Keller eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	privat
GA_1411	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen in einer gründerzeitlichen Mietwohnung	GS	HVW / WEG
GA_1412	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen in einer Mietwohnung aus den 1950er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1413	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen in einem Wohnhochhaus aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1414	Rissbildungen im Treppenhaus und Wohnungen eines Mehrfamilienhauses aus den 1930er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1415	Feuchteschäden mit Schimmelbildungen in einer vermieteten Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1416	Feuchteerscheinungen / Abdichtungsmängel in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1417	Ausführung / Ausführbarkeit von Putzarbeiten auf KS-Mauerwerksuntergründen beim Neubau eines Familienzentrums	GA	institutionell
GA_1418	Feuchteerscheinungen und Putzschäden an einem Verwaltungs- und Lagergebäude	GS	institutionell
GA_1419	Rissbildungen, Verformungen, Schäden an Oberflächen in einem neu errichteten Einfamilienhaus	GA	Gericht
GA_1420	Feuchtebedingte Betonschäden an Eingangsbrücken einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GA	HVW / WEG

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1421	Vorsorgliche Beweissicherung an Nachbargebäuden im Zuge des Neubaus eines Mehrfamilienhauses	BWS	Bauträger
GA_1422	Substanzzanalyse und Ermittlung des zur Sanierung und Weiterbetrieb erforderlichen Aufwandes am Vereins- und Beherbergungsgebäude eines Seglervereins	GA	institutionell
GA_1423	Schimmelerscheinungen an Rollädenkästen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1424	Mängel am Wärmeschutz und mögliche Ertüchtigungsmaßnahmen an einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1425	Schimmelerscheinungen im Dachgeschoss einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1426	Feuchteerscheinungen im Keller eines neu errichteten Einfamilienhauses	GS	privat
GA_1427	Begleitung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums an einer neu errichteten Wohnanlage	QS	HVW / WEG
GA_1428	Schäden an Wärmedämmverbundsystem, Fassadenanschlüssen, Fensteranschlüssen, Rissbildungen an einem neu errichteten Einfamilienhaus	GA	Gericht
GA_1429	Feuchteschäden an der Balkonanlage eines neu errichteten Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1430	Schäden an Balkonen eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1431	Bauzustandsdokumentation von Klinkerfassaden und Fassadenbauteilen aus Beton / Sanierungskonzept einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GA	HVW / WEG
GA_1432	Schäden am Balkon / Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1433	Mängel an Fensteranschlüssen / Feuchteerscheinungen an einem Mehrfamilienhaus aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1434	Sanierungskonzept für Schäden an Betonbrüstungen mit Pflanzkübeln an einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1435	Schäden am Wärmedämmverbundsystem und an Betonbauteilen in einer Wohnanlage aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1436	Schäden an Holzpergolen von Dachterrassen einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1437	Feuchteerscheinungen / Abdichtungsmängel an einer Eigentumswohnung aus den 2000er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1438	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1439	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildungen / Schäden an Balkonen / Betonschäden in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG

**2015**

GA_1501	Bauzustandsuntersuchung, Konzept zur energetischen Sanierung, Fördermöglichkeiten an einem Ferienapartmenthaus aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1502	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1503	Ausführungsmängel / Schäden an einer Dachsanierung	GB	privat

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1504	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildungen in einer vermieteten Eigentumswohnung aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1505	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildungen in einer Eigentumswohnung aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1506	Feuchteerscheinungen / Abdichtungsschäden in einer vermieteten Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1507	Feuchteerscheinungen / Abdichtungsschäden in einer vermieteten Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1508	Feuchteerscheinungen / Abdichtungsschäden in einer vermieteten Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1509	Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1510	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildungen / Schäden an Balkonen / Betonschäden in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1511	Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1512	Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1513	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildungen / Schäden an Balkonen / Betonschäden in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1514	Putzrisse an einer Doppelhaushälfte	GB	privat
GA_1515	Typische Mängel an Bestandsimmobilien und Gutachterliche Stellungnahmen am Beispiel Feuchtebedingter Bauschäden	Vortrag	institutionell
GA_1516	Putzrisse und andere Fassadenschäden an einem Mehrfamilienhaus aus den 1920er Jahren	GA	HVW / WEG
GA_1517	Schallübertragung zwischen benachbarten Wohnungen in einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus	GS	privat
GA_1518	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1519	Hausschwamm in einem Verwaltungs- und Produktionsgebäude aus den 1920er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1520	Wohnflächenermittlung und verschiedenen Baumängel an einer neu errichteten Eigentumswohnung	GS	privat
GA_1521	Feuchteerscheinungen an einer Tiefgarage aus den 1990er Jahren durch Schäden an den Abdichtungsanschlüssen der Deckenentwässerung	GS	HVW / WEG
GA_1522	Bauliche Schäden an einer vermieteten Gewerbeimmobilie	GA	institutionell
GA_1523	Fassadenuntersuchung / Sanierung / energetische Ertüchtigung eines Fachwerk-Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1524	Nutzbarkeit einer Einzelgarage	GA	Gericht
GA_1525	Bautenstandsfeststellung der Rohbauarbeiten am Neubau des Verwaltungsgebäude eines Zoos	GA	institutionell
GA_1526	Hausschwamm in einem privaten historischen Veranstaltungsgebäude	GS	HVW / WEG

Referenzliste Gutachten ab 2005

Stand: 15.10.2019

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1527	Feuchteerscheinungen in einem Ladengeschäft ei einem gründerzeitlichen Wohn- und Geschäfzshaus	GS	HVW / WEG
GA_1528	Verschiedene Baumängel an einem neu errichteten Seniorenwohnheim	GA	Gericht
GA_1529	Leitungswasserschaden in einer gründerzeitlichen Mietwohnung	GS	privat
GA_1530	Schäden an Balkonen eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1531	Feuchteerscheinungen in Kellerräumen eines gründerzeitlichen Mehrfamillienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1532	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Mietwohnung aus den 1990erJahren	GS	HVW / WEG
GA_1533	Begleitung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums an einer neu errichteten Wohnanlage aus 4 Apartmenthäusern	QS	HVW / WEG
GA_1534	Begleitung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums an einer neu errichteten Wohnanlage / Restleistungsfeststellung	QS	HVW / WEG
GA_1535	Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1970erJahren	GS	HVW / WEG
GA_1536	Leitungswasserschaden in einem Mehrfamilienhaus aus den 2000er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1537	Unzureichende Brüstungshöhen auf Loggien und Dachterrassen eines Mehrfamillienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1538	Mängel an der Abdichtung von Feuchträumen in einem Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_1539	Bauzustandsdokumentation des Gebäudebestandes im Bereich des Gemeinschaftseigentums einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren zur Abschätzung zukünftigen Sanierungsbedarfes	GA	HVW / WEG
GA_1540	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung aus den 1960erJahren	GS	HVW / WEG
GA_1541	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung aus den 1970erJahren	GS	HVW / WEG
GA_1542	Untersuchung des Gebäudebestandes im Bereich des Gemeinschaftseigentums einer Wohnanlage aus den 1990er Jahren zur Abschätzung zukünftigen Sanierungsbedarfes	GA	HVW / WEG
GA_1543	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung aus den 1960erJahren	GS	HVW / WEG
GA_1544	Rissbildungen und andere Schäden und Mängel an einem Einfamilienhaus aus den 2000er Jahren	GA	Gericht

2016

GA_1601	Feuchterscheinungen und Schäden am Dach einer Stadtvilla aus den 1890er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1602	Vorsorgliche Beweissicherung an Nachbargebäuden im Zuge des Neubaus eines Einfamilienhauses	BWS	Bauträger
GA_1603	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Maisonette-Eigentumswohnung aus den 1990erJahren	GS	HVW / WEG

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1604	Zugerscheinungen in einzelnen Wohnungen, Zustand der Vorhangfassadenbekleidung und der Dämmung des in Holzkonstruktion errichteten Dachgeschosses einer Wohnanlage aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1605	Bauzustandsuntersuchung an einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus	GA	HVW / WEG
GA_1606	Bauzustandsuntersuchung an einem Mehrfamilienhaus aus den 1920er Jahren	GA	HVW / WEG
GA_1607	Feuchteerscheinungen in einem neu errichteten Mehrfamilienhaus	GA	Bauträger
GA_1608	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung an Wärmebrücken in einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1609	Feuchte- und Betonschäden an einer Tiefgarage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1610	Begleitung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums an einem neu errichteten Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage / Restleistungsfeststellung	QS	Bauträger
GA_1611	Vorsorgliche Beweissicherung an Nachbargebäuden im Zuge des Neubaus eines Studentenwohnheims	BWS	institutionell
GA_1612	Feuchteschäden an Innen- und Außenwänden und Bodenplatte einer neu errichteten KFZ-Werkstatt	GS	privat
GA_1613	Mauerwerksdurchfeuchtungen an einer Wohnanlage aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1614	Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1615	Mängel an der Gebäudeabdichtung im Sockelbereich eines Einfamilienhauses	GS	privat
GA_1616	Feuchteschäden an einem Einfamilienhaus / Bewertung des Bodengutachtens	GS	privat
GA_1617	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung an erdeberührten Außenwänden von Praxisräumen im Souterrain einer Doppelhaushälfte aus den 1940er Jahren	GS	privat
GA_1618	Leitungswasserschaden in einer Eigentumswohnung	GS	privat
GA_1619	Begleitung der Abnahme einer neu errichteten Logistikhalle mit Büroräumen	QS	EG
GA_1620	Bauzustandsdokumentation des Gebäudebestandes im Bereich des Gemeinschaftseigentums einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren zur Abschätzung zukünftigen Sanierungsbedarfes	GA	HVW / WEG
GA_1621	Langzeit-Raumklimamessung und Interpretation der Messergebnisse in einer Dachgeschosswohnung	GA	HVW / WEG
GA_1622	Feststellung von Nacharbeiten und Restmängel vor Gewährleistungsablauf an einem Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_1623	Rissbildungen in Innen- und Außenwänden einer Wohnanlage aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1624	Feuchteerscheinungen an Innen- und Außenwänden im Keller eines Einfamilienhauses	GB	privat
GA_1625	Rissbildungen und Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG



GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1626	Feuchteerscheinungen und Mängel an der Flachdachabdichtung oberhalb einer Penthouse-Wohnung auf einem Wohn- und Geschäftshochhaus aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1627	Bauzustandsuntersuchung der Flachdächer einer Wohnanlage aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1628	Feuchteverfleckungen und Schäden an Fenstern in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1629	Leitungswasserschaden in einer vermieteten Eigentumswohnung aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1630	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildungen an Wänden in einem Mehrfamilienhaus aus den 1950er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1631	Wohnflächenermittlung / Aufmaß eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung	GA	Gericht
GA_1632	Rückbau einer wärmegeprägten Giebelwand eines Mehrfamilienhauses aus den 1980er Jahren im Zuge eines nachbarlichen Neubauvorhabens	GS	HVW / WEG
GA_1633	Schäden an Wand- und Fußbodenoberflächen in einer vermieteten Eigentumswohnung	GS	privat
GA_1634	Rissbildungen in Klinkerfassaden einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1635	Vorsorgliche Beweissicherung an einem Lebensmittelmarkt im Zuge des Neubaus eines Mehrfamilienhauses	BWS	Bauträger
GA_1636	Bauzustandsüberprüfung der Blitzschutzanlage einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1637	Untersuchung des Gebäudebestandes im Bereich des Gemeinschaftseigentums einer Wohnanlage aus den 1990er Jahren zur Abschätzung zukünftigen Sanierungsbedarfes	GA	HVW / WEG
GA_1638	Schäden an den Blumenkübeln aus Faserzement und andere baualterbedingten Erscheinungen auf den Terrassen der Wohnungen im Obergeschoss einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GA	HVW / WEG
GA_1639	Feuchteerscheinungen an Kellerwänden einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1640	Schäden / Rissbildungen an den Klinkerfassaden eines 1995 errichteten Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1641	Feuchte- und Abdichtungsschäden an Terrassen einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1642	Feuchterscheinungen mit Schimmelbildung in einer Erdgeschosswohnung eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1643	Vorsorgliche Beweissicherung an Nachbargebäuden im Zuge des Neubaus einer Wohnanlage	BWS	Bauträger
GA_1644	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildungen in einer Eigentumswohnung aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1645	Ausbau einer Dachgeschosswohnung	GB	privat

2017

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1701	Bestandsdokumentation / Sanierungskonzept für ein Mehrfamilienhaus aus den 1960er Jahren	GA	HVW / WEG
GA_1702	Bestandsuntersuchung von Fertiggaragen zur Evaluation der wirtschaftlichen Sanierbarkeit	GS	HVW / WEG
GA_1703	Rissbildungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1704	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer vermieteten Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1705	Feuchteerscheinungen / Kondensatausfall an Fenstern und Lichtkuppeln in einem neu errichteten Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_1706	Feuchteerscheinungen in Kellerräumen eines in den 1970er Jahren errichteten Mehrfamilienhauses / Sanierungskonzept	GS	HVW / WEG
GA_1707	Verschiedene Schäden und Mängel an einer fertig gestellten Eigentumswohnung	GA	Gericht
GA_1708	Schäden an Balkonen eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er Jahren	GS	privat
GA_1709	Fassaden- und Außenwandrisse, Schäden an Balkonen eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1710	Feuchteerscheinungen in der Loggia einer in den 1990er Jahren errichteten Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG
GA_1711	Austausch von Brandschutztüren in einer neu errichteten Wohnanlage	GS	HVW / WEG
GA_1712	Bauzustandsdokumentation / Schadensaufnahme / Sanierungskonzept der Balkone einer in den 1960er Jahren errichteten Wohnanlage	GS	HVW / WEG
GA_1713	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1714	Nutzungsänderung von Büro- zu Praxisräumen einer Psychotherapiepraxis	GB	privat
GA_1715	Bauzustandsdokumentation / Schadensaufnahme / Sanierungskonzept der Balkone an einer in den 1980er Jahren errichteten Wohnanlage	GS	HVW / WEG
GA_1716	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge des Neubaus eines Verwaltungsgebäudes	BWS	Bauträger
GA_1717	Sanierung an Schwimmbad und Eingangsanlage einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1718	Ausführungsdetails / Mängel bei Fenstereinbau und Dachrandausbildung eines Reihemittelhauses	GS	privat
GA_1719	Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1720	Begleitung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums an einem neu errichteten Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage / Restleistungsfeststellung	QS	Bauträger

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1721	Begleitung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums an einem neu errichteten Mehrfamilienhaus mit Carports / Restleistungsfeststellung	QS	Bauträger
GA_1722	Feuchteerscheinungen in Kellerräumen und im Erdgeschoss eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1723	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung in einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1724	Asbestfaserzementbehang von Fassaden einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren / Sanierungskonzept und Kostenschätzung	GS	HVW / WEG
GA_1725	Feuchteerscheinungen an einer Doppelhaushälfte	GS	privat
GA_1726	Feuchteerscheinungen in mehreren Wohnungen eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	privat
GA_1727	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge des Neubaus einer Wohnanlage	BWS	Bauträger
GA_1728	Feuchteerscheinungen an Eingangsbrücken / Schäden an Stützwänden einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1729	Begleitung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums an einem neu errichteten Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage / Restleistungsfeststellung	QS	Bauträger
GA_1730	Feuchteerscheinungen in einem Einfamilienhaus	GB	privat
GA_1731	Feuchteerscheinungen in einem Reihendhaus	GS	privat
GA_1732	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge des Neubaus eines Mehrfamilienhauses	BWS	Bauträger
GA_1733	Feuchteerscheinungen / Mängel an der Abdichtung einer Tiefgarage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1734	Leckagen an der Luftdichtheitsebene und Schimmelbildung im Dachquerschnitt eines in den 1990er Jahren ausgebauten Dachgeschosses	GS	HVW / WEG
GA_1735	Insektenbefall an der Holzkonstruktion eines gründerzeitlichen Dachstuhles	GS	institutionell
GA_1736	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge des Neubaus eines Mehrfamilienhauses	BWS	Bauträger
GA_1737	Leitungswasserschaden in einem sanierten Einfamilienhaus	GS	privat
GA_1738	Rissbildungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1739	Kratzer und Einschlüsse in den Verglasungen der Fenster in einer neu errichteten Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG
GA_1740	Fogging in einer Eigentumswohnung aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG

Referenzliste Gutachten ab 2005

Stand: 15.10.2019

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1741	Feuchteerscheinungen unter dem Flachdach einer privaten Schwimmhalle in Holzrahmenbauweise	GS	privat
GA_1742	Schäden an Balkonabdichtungen an einem Mehrfamilienhaus aus den 2000er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1743	Schäden (Abdichtungen, Beschichtungen, Beton) an Laubengängen eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1744	Ebenheit, Oberflächen und Ausführungsdetails am Balkon einer neu errichteten Eigentumswohnung	GS	Bauträger / Erwerb
GA_1745	Feuchteerscheinungen und Rissbildungen in der Souterrain -Wohnung eines in den 1990er Jahren errichteten Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1746	Konzept zur barrierefreien Gebäudeerschließung eines Mehrfamilienhauses aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1747	Feuchteerscheinungen mit Schimmelbildung / Auswertung von Langzeitraumklimamessungen in einer vermieteten Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1748	Rissbildungen in den Außenwänden eines in den 2000er Jahren errichteten Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1749	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge des Neubaus eines Mehrfamilienhauses	BWS	Bauträger
GA_1750	Feuchteschäden in einer Flüchtlingsunterkunft	GS	öffentlich
GA_1751	Feuchteerscheinungen an Fassaden und Balkonen einer Wohnanlage aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1752	Verschiedene Schäden und Mängel an einem sanierten Einfamilienhaus aus den 1920er Jahren	GA	Gericht
GA_1753	Abdichtungsschäden in einer Flüchtlingsunterkunft	GA	öffentlich
GA_1754	Feuchteschäden durch missbräuchliche Nutzung in einer Flüchtlingsunterkunft	GA	öffentlich
GA_1755	Feuchteschäden in einer Flüchtlingsunterkunft	GA	öffentlich
GA_1756	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Wohnung einer Wohnanlage aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1757	Bestandsuntersuchung zur Abschätzung zukünftigen Sanierungsbedarfes an einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus (Wiederaufbau)	GA	privat
GA_1758	Leitungswasserschaden in einer gründerzeitlichen Eigentumswohnung	GS	HVW / WEG
GA_1759	Verschiedene Schäden und Mängel an Fensteranschlüssen und Terrassenabdichtungen in einer in den 1990er Jahren ausgebauten Dachgeschosswohnung	GS	privat

2018

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1801	Verschiedene Gewährleistungs- und Fertigstellungsmängel an einer Eigentumswohnung	GA	Bauträger
GA_1802	Risschäden an Balkonbrüstungen einer Wohnanlage aus den 1960er Jahren nach Estrich- und Abdichtungsarbeiten	GS	HVW / WEG
GA_1803	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in mehreren Räumen eines denkmalgeschützten Schulgebäudes	GS	öffentlich
GA_1804	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1805	Bestandsuntersuchung zur Abschätzung zukünftigen Sanierungsbedarfes an einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus	GA	privat
GA_1806	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1807	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1808	Leitungwasserschaden in einem historischen Fachwerkhaus	GS	privat
GA_1809	Anfahrtschaden an einem Imbissgebäudes	GS	Versicherung
GA_1810	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1811	Rissbildungen in einem historischen Einfamilienhaus	GS	privat
GA_1812	Verfärbungen und optische Veränderungen an Klinkerflächen	GS	privat
GA_1813	Zustand und mögliche Schäden an den Klinkerfassaden eines Mehrfamilienhauses aus den 1930er Jahren	GS	öffentlich
GA_1814	Zustand und mögliche Schäden an den Balkonen eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	öffentlich
GA_1815	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1816	Rissbildungen im Treppenhaus eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	öffentlich
GA_1817	Begleitung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums an einer neu errichteten Wohnanlage mit Tiefgarage / Restleistungsfeststellung	QS	Bauträger
GA_1818	Riss- und Feuchtechäden an Balkonen und Erkern eines gründerzeitlichen Mehrfamillienhauses	GS	privat
GA_1819	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung im Dachgeschoss eines Schulgebäudes	GS	öffentlich
GA_1820	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Mietwohnung aus den 1930er Jahren	GB	privat

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1821	Begleitung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums an einer neu errichteten Wohnanlage mit Tiefgarage / Restleistungsfeststellung	QS	HVW / WEG
GA_1822	Mängel an der Blechabdeckung einer Klinkervormauerschale	GS	privat
GA_1823	Verschiedene Schäden und Mängel an einem neu errichteten Mehrfamilienhaus	GA	HVW / WEG
GA_1824	Mängel an Bauteilanschlüssen des WDVS und an Betonbauteilen an einem neu errichteten Mehrfamilienhaus	GS	HVW / WEG
GA_1825	Feuchteerscheinungen und Risse in Innenwänden einer vermieteten Eigentumswohnung in einem Wohnhochhaus aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1826	Rissbildungen an Innen- und Aussenwänden an einer Wohnanlage aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1827	Beratung zum Beweisverfahren über Schäden und Mängel an einer Wohnanlage aus den 1990er Jahren	GB	HVW / WEG
GA_1828	Beratung zur Baubeschreibung eines neu zu errichtenden Einfamilienhauses	GB	privat
GA_1829	Rissbildungen im Treppenhaus und Keller eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1830	Schäden und Auffälligkeiten an Ausführung und Entwässerung nachträglich eingebauter Dachterrassen an einer Wohnanlage aus den 1950er Jahren	GA	HVW / WEG
GA_1831	Feuchteerscheinungen und Risse in Innenwänden einer Eigentumswohnung in einer Wohnanlage aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1832	Begleitung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums an einer neu errichteten Wohnanlage mit Tiefgarage / Restleistungsfeststellung	QS	HVW / WEG
GA_1833	Baulicher Zustand und Schäden an Kunstfelsen aus Spritzbeton in einem zoologischen Garten	GA	institutionell
GA_1834	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1835	Rissbildungen an einem historischen Doppelhaus im Zuge von Straßen- und Gleisbauarbeiten	GS	privat
GA_1836	Beweissicherung am Gebäudebestand einer Sorthalle und eines Einfamilienhauses im Zuge des Neubauvorhabens einer Sporthalle	GA	institutionell
GA_1837	Bestandsuntersuchung zur Abschätzung zukünftigen Sanierungsbedarfes an einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus	GA	institutionell
GA_1838	Beratung zur Baubeschreibung neu zu errichtender Eigentumswohnungen	GB	privat
GA_1839	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge des Neubaus eines Mehrfamilienhauses	BWS	Bauträger
GA_1840	Kostenermittlung Planungshonorare bei der Sanierung eines Brandschadens	GB	Versicherung

Referenzliste Gutachten ab 2005

Stand: 15.10.2019

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1841	Feuchteerscheinungen an Innen- und Aussenwänden / Schadstoffbelastungen in Praxisräumen im Souterrain eines gründerzeitlichen Mehrfamilienhauses	GS	privat
GA_1842	Verschiedene Schäden und Mängel an einer fertig gestellten Eigentumswohnung	GA	Gericht
GA_1843	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge des Neubaus eine Wohnanlage aus 3 Einzelgebäuden mit Tiefgarage (jeweils einzelne Gutachten zur BWS von insgesamt 15 Gebäuden)	BWS	institutionell
GA_1844	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1845	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1846	Rissbildungen in Kellerräumen und an Fassaden einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1847	Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1848	Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	privat
GA_1849	Feuchteerscheinungen im Keller einer Eigentumswohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG

2019

GA_1901	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1902	Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1903	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren, Klimadatenlangzeitmessung	GS	HVW / WEG
GA_1904	Zustands- und Schadensuntersuchung an den Fassaden eines Mehrfamilienhauses aus den 1950er Jahren	GS	privat
GA_1905	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer vermieteten Eigentumswohnung aus den 1990er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1906	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge von umfangreichen Landschaftsbaumaßnahmen	BWS	institutionell
GA_1907	Feuchteerscheinungen und Betonschäden in einer Tiefgarage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1908	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1909	Vorsorgliche Beweissicherung an Verkehrswegen im Zuge des Neubaus einer Sporthalle	BWS	institutionell
GA_1910	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1911	Feuchteerscheinungen in einem Mehrfamilienhaus aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1912	Feuchteerscheinungen und Schimmelbildungen an den Aussenwänden einer in den 1990er Jahren erstellten Souterrainwohnung	GA	Gericht
GA_1913	Feuchteerscheinungen in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1914	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge von Brückenbauarbeiten	BWS	institutionell
GA_1915	Stellungnahme zu Ausführungsvarianten einer Dachsanierung	GS	HVW / WEG
GA_1916	Feuchteerscheinungen im Keller einer Doppelhaushälfte aus den 2000er Jahren	GA	Gericht
GA_1917	Fassadenschäden an den Vorhangfassaden aus Betonfertigteilen eines Wohnhochhauses aus den 1960er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1918	Mitwirkung bei der Schlichtung eines Verraucherstreits im Bauwesen	MOD	institutionell
GA_1919	Fassadenschäden an den Klinkerfassaden eines Industriekomplexes aus den 1920er Jahren	GA	institutionell
GA_1920	Gutachterliche Beratung zur Ausführung von Klinkerfassaden an einem Einfamilienhaus	GB	privat
GA_1921	Oberflächenschäden / Anfahrschaden an einer KFZ-Werkstatt	GS	privat
GA_1922	Feuchteerscheinungen und Rissbildungen in einer Eigentumswohnung Mehrfamilienhaus aus den 1980er Jahren	GS	privat
GA_1923	Feuchteerscheinungen nach Schäden an einer Dachterrassenabdichtung in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1924	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1925	Bauzustandsdokumentation / Schadensaufnahme / Sanierungskonzept der Betonfassaden an einer in den 1970er Jahren errichteten Wohnanlage	GA	HVW / WEG
GA_1926	Gutachterliche Beratung zu Ausführungsmängeln beim Einbau von Dachflächenfenstern an einem Mehrfamilienhaus	GB	privat
GA_1927	Schallschutzmängel und Körperschallübertragung an einem Mehrfamilienhaus aus den 1990er Jahren	GS	privat
GA_1928	Rissbildungen in einem Mehrfamilienhaus aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1929	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge von Fassadenarbeiten an einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus	BWS	HVW / WEG
GA_1930	Gutachterliche Beratung zur Sanierung von Klinkerfassaden an einem gründerzeitlichen Mehrfamilienhaus	GB	privat



Referenzliste Gutachten ab 2005

Stand: 15.10.2019

GA_Nr.	Titel	Typ	Auftraggeber
GA_1931	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1932	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge von Gerüststellung auf Garagendächern	BWS	HVW / WEG
GA_1933	Feuchteerscheinungen / Schäden an Balkonen in einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1934	Ausführungsmängel beim Einbau von Fenstern und Türen in ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung aus den 1960er Jahren	GA	Gericht
GA_1935	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Wohnanlage aus den 1980er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1936	Vorsorgliche Beweissicherung der Nachbarbebauung im Zuge der Errichtung einer Veranstaltungshalle	BWS	HVW / WEG
GA_1937	Ausführungsmängel an Türen und Fenstern in einer sanierten Eigentumswohnung	GS	privat
GA_1938	Rissbildungen und Fassadenschäden an Betonelementen an einer Wohnanlage aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1939	Bauzustandsdokumentation / Schadensaufnahme / Sanierungskonzept der Betonfassaden an einer in den 1970er Jahren errichteten Wohnanlage	GA	HVW / WEG
GA_1940	Feuchteerscheinungen und Schimmelbesiedelung in einer Eigentumswohnung aus den 1970er Jahren	GS	HVW / WEG
GA_1941	Mängel an Entwässerung der Tiefgarage eines in den 2000er Jahren errichteten Mehrfamilienhauses	GS	HVW / WEG
GA_1942	Gutachterliche Beratung zur Ausführung eines Wärmedämmverbundsystems an einem neu errichteten Einfamilienhaus	GB	privat
GA_1943	Anfahrtschaden an der historischen Umfassungsmauer eines Mehrfamilienhauses aus den 1920er Jahren	GS	privat
GA_1944	Leitungswasserschaden mit Fäkalienbelastung an einem neu errichteten Vereinsheim	GA	institutionell
GA_1945	Feuchteerscheinungen in zum Verkauf stehenden Gewerberäumen und Kellern eines Wohn- und Geschäftshauses aus den 1950er Jahren	GS	privat
GA_1946	Gutachterliche Beratung zu Feuchteerscheinungen und Rissbildungen in Büroräumen eines gründerzeitliche Gewerbegebäudes	GB	privat
<b>SUMME</b>			<b>528</b>